

フジテック製エレベータ、エスカレータを所有のお客様へ 保守部品の供給終了に関するお知らせ

平素よりフジテック製エレベータ、エスカレータをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

表題の件、弊社製造エレベータ、エスカレータのうち、既に生産終息しております別表記載の機種において、機能維持に要する保守部品（当該機種固有部品等）に供給困難となるものが生じております。

生産終息機種の保守部品については、部品の備蓄や代替品の使用等により、可能な限りその安定供給に努めてまいりましたが、当該機種固有部品等については、その原材料の調達にとどまらず、製造設備や関連技術者の確保にも困難をきたしており、供給を継続することが限界に達しつつあります。

つきましては、別表に記載の生産終息機種に関して、同表記載の期限をもって当該機種固有部品等の供給を終了させていただきますので、何卒事情ご賢察賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

記

1. 対象となるエレベータ、エスカレータと部品供給期限

別表に記載のとおり^(※)です。

^(※)在庫状況により期限前に供給終了となることがあります。

また、一部の部品については、改造・修理にて対応させていただく場合がございます。

2. 部品供給終了に伴いご注意いただきたい点、及び今後の対応について

(1) ご注意いただきたい点

当該部品（添付資料に記載の供給終了部品）等は、エレベータ、エスカレータの所期性能を発揮させるのに不可欠な重要部品です。これらの部品に故障が発生した場合、エレベータにあっては着床誤差の発生・階間停止・閉じ込め等、エスカレータにあっては急停止・手摺りと踏段の速度相違等の故障が発生し、利用者の予期せぬ罹災が発生する恐れがあります。

また、保守部品の供給終了後に故障が発生し、その修理に当該部品が必要となる場合には、修理・復旧は不可能となりますので、ご承知置きくださいますよう、お願い申し上げます。

(2) 今後の対応

安全性・信頼性・機能性・省エネルギー性に優れた最新機種へのリニューアルをご検討賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

3. エレベータ、エスカレータの耐用年数、及び保守部品の供給期間について

(1) 耐用年数

エレベータの法定耐用年数は17年、エスカレータの法定耐用年数は15年と定められており（大蔵省令第15号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」）、また公益社団法人ロングライフビル推進協会（BELCA）のライフサイクル評価指針では、エレベータの主要機器（制御盤等）の平均耐用年数は20年、エスカレータの主要機器（主モータ、駆動機等）の平均耐用年数は15年とされています。

これらを踏まえ、弊社ではエレベータ、エスカレータの主要機器の平均耐用年数を20年とし、設置後20年を経過したエレベータ、エスカレータについては、新型機種へのリニューアルをお勧めしております。

(2) 保守部品の供給期間

弊社におきましては、主要機器の平均耐用年数等を踏まえ、保守部品の供給期間は当該機種の標準生産終息後20年を目処としております。

■ 本件のお問合せ窓口：parts-eigy@jp.fujitec.com

上記アドレスまでご連絡くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

以上

《添付資料》 『部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと』（機種別）

(別表) 保守部品の供給終了対象となるエレベータ、エスカレータと部品供給期限

①エレベータ

対象機種	標準生産期間	部品供給期限 (最長)
油圧エレベータ (旧型/エリシオ) ※マイコン制御機種	1989年～1996年	2017年3月末
インバータ速度制御エレベータ (EXDN) (FDIタイプ) ※マイコン制御機種	1991年～1995年	2017年3月末
インバータ速度制御エレベータ (エリシオ) ※マイコン制御機種	1991年～1996年	2017年3月末

②エスカレータ

対象機種	標準生産期間	部品供給期限 (最長)
I 型、NA-71型、NA-75型、 NA-77L型/NA-77K型、 PLS-80型/PS-80型、 PLS-83型/PS-83型、 PLS-88型/PS-88型	1965年～1996年	2017年3月末
PLS-83型/PS-83型、 PLS-88型/PS-88型	1984年～1996年	2017年3月末
PLS-88-W型/PS-88-W型 (車いすステップ付エスカレータ 初期型)	1995年～1996年	

以上

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと

部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。

ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■ 対象機種：油圧エレベータ

(旧型／エリシオ) ※マイコン制御機種

上記対象機種につきましては、2017年3月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。

なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まる場合があります。



警告

供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。



注意

供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。



禁止

供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。


【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】

部品	機能	故障した場合の影響
マイコンユニット	エレベータの運行制御を行います。	起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。



マイコンユニット
・MIC シリーズ

マイコンユニット
・DIM シリーズ



以上

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと

部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。

ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：インバータ速度制御エレベータ（EXDN） （FDIタイプ）※マイコン制御機種

上記対象機種につきましては、2017年3月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。

なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まる場合があります。



警告

供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。



注意

供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。



禁止

供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】


部品	機能	故障した場合の影響
速度制御ユニット	モータの電圧を制御して、エレベータの速度制御を行います。	起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。
マイコンユニット	エレベータの運行制御を行います。	
かご上マイコンユニット	かご機器の制御を行います。	
ドアコントロールユニット	ドアの開閉動作や開閉速度を制御します。	ドアが制御不能となり、ドアの開閉ができずエレベータは動きません。



速度制御ユニット
・FDI

マイコンユニット
・DIM シリーズ

かご上マイコンユニット
・DIM シリーズ



ドアコントロールユニット
・DMC シリーズ

以上

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと

部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。

ここに示した注意事項は、エレベータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■対象機種：インバータ速度制御エレベータ（エリシオ）

※マイコン制御機種

上記対象機種につきましては、2017年3月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。

なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まる場合があります。



警告

供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。



注意

供給を停止した部品が故障した場合、エレベータの運転はできません。



禁止

供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エレベータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】

部品	機能	故障した場合の影響
速度制御ユニット	モータの電圧を制御して、エレベータの速度制御を行います。	起動不能、閉じ込め等が発生し、不測の事態が生じる恐れがあります。
マイコンユニット	エレベータの運行制御を行います。	
かご上マイコンユニット	かご機器の制御を行います。	
ドアコントロールユニット	ドアの開閉動作や開閉速度を制御します。	ドアが制御不能となり、ドアの開閉ができずエレベータは動きません。



速度制御ユニット


・SLI

マイコンユニット

・DIM シリーズ

かご上マイコンユニット

・DIM シリーズ



ドアコントロールユニット

・DMC シリーズ

以上

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと

部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。

ここに示した注意事項は、エスカレータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

- 対象機種：エスカレータ I 型, NA-71 型, NA-75 型,
NA-77L/NA-77K 型,
PLS-80/PS-80 型,
PLS-83/PS-83 型,
PLS-88/PS-88 型

上記対象機種につきましては、2017年3月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。

なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まる場合があります。



警告

供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。



禁止

供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エスカレータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】

部品	機能	故障した場合の影響
ハンドレール下部照明用安定器	ハンドレール下部設置の照明を点灯させます。	ハンドレール下部照明が点灯しません。
ハンドレール下部証明用ランプソケット	ハンドレール下部に照明ランプを取り付ける器具です。	ハンドレール下部に照明ランプを取り付けできなくなります。



ハンドレール下部
照明用ランプソケット

・S604



ハンドレール下部照明用安定器

・899P, R, Z, AW, AX, AY

部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと

部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。

ここに示した注意事項は、エスカレータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■ 対象機種：エスカレータ PLS-83/PL-83型、 PLS-88/PL-88型

上記対象機種につきましては、2017年3月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。

なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。



警告

供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。



注意

供給を停止した部品が故障した場合、エスカレータの運転はできません。




禁止

供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エスカレータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】

部品	機能	故障した場合の影響
マイコンユニット	エスカレータの運転制御を行います。	エスカレータは動きません。



マイコンユニット

・DIMシリーズ



部品供給終了に伴いご注意いただきたいこと

部品供給終了に関して、必ず本書をお読みください。

ここに示した注意事項は、エスカレータを正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■ 対象機種：エスカレータ PLS-88/PL-88型、 (車いすステップ付エスカレータ 初期型)

上記対象機種につきましては、2017年3月末を目処に、下表中部品の供給を終了させていただきます。

なお、部品の在庫状況により供給終了時期が早まることがあります。



警告

供給を停止した部品が故障した場合、下表に記載の事象が発生し、これによりご利用者が転倒される等、不測の事態が生じる恐れがあります。



注意

供給を停止した部品が故障した場合、エスカレータの運転はできません。



禁止

供給を停止した部品が故障した場合、故障修理はできませんので、故障が発生したら、エスカレータを使用しないでください。

【供給終了部品とその機能および故障した場合の影響について】

部品	機能	故障した場合の影響
マイコンユニット	エスカレータの運転制御を行います。	エスカレータは動きません。



マイコンユニット

・DIMシリーズ

