



2007年8月6日

各位

会社名 フジテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 内山高一
コード番号 6406
上場取引所 東証・大証第一部
問合せ先 常務執行役員 財務本部長
北川由雄
(TEL 0749 30 7111)

(訂正) エレベーター等の部材の強度不足に関する原因と今後の
再発防止策についてのご報告

2007年8月3日付にて発表いたしました表記開示資料に一部訂正がありましたので
お知らせいたします。

(訂正箇所)

開示資料5ページ その他の 1行目

(訂正前)

1993年12月～1999年12月に出荷されたエレベーターについては、
この間の鋼板購入は少量のSS400材・6t(6mm厚)定尺鋼板のみで
あり、エレベーターの構造材としてではなく補助材として使用していた
もので、この期間のエレベーターは十分な安全性を有しています。

(訂正後)

1993年1月～1999年12月に出荷されたエレベーターについては、
この間の鋼板購入は少量のSS400材・6t(6mm厚)定尺鋼板のみで
あり、エレベーターの構造材としてではなく補助材として使用していた
もので、この期間のエレベーターは十分な安全性を有しています。

弊社にてエレベーターの出荷開始年月を確認いたしました結果、1993年12月では
なく、正しくは1993年1月であることが判明いたしました。

以上